

R

Rocco Petrosino

Ingegnere

COMUNE DI GROTTAGLIE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI GROTTAGLIE

PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di messa in sicurezza della Depositeria Comunale di via Martiri d'Ungheria

STATO DI FATTO:
PIANTA PIANO PARCHEGGIO
PROSPETTI

TAV. N°:
AR02

DATA: NOVEMBRE 2019

RAPP.: 1: 100

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Geom. Davide CAPUTO

Ing. Rocco PETROSINO

Rocco Petrosino Ingegnere via Lecce ang. via Lucania 74023 Grottaglie (TA) tel.099 94 60 447 cell. 348 100 36 97
e-mail info@roccopetrosino.it web www.roccopetrosino.it pec rocco.petrosino@ingpec.eu

Giunti da manuteneere in quanto fortemente compromessi nelle loro funzioni statiche e di tenuta all'acqua

Fioriere da manuteneere per fenomeno di distacco del copriferro e sostituzione del copriferro in marmo, degradati o mancanti

Manto bituminoso carrabile completamente da rifare

L'immobile si presenta esternamente con gli intonaci ammalorati in più punti. I parapetti, anch' essi ammalorati in più punti, sono privi di copriferro. Il piano parcheggio è totalmente privo di segnaletica orizzontale e indicazione dei posti auto previsti nella fase di progetto e realizzazione dell'opera. I pluviali sono ammalorati o assenti.

The main drawing is a detailed parking plan for the 'Depositeria Comunale di via Martiri d'Ungheria'. It shows a large rectangular area with a yellow hatched background, representing the asphalt surface. Several rectangular parking spaces are outlined in pink. Two vertical lines, labeled 'GIUNTO TECNICO 1' and 'GIUNTO TECNICO 2', cross the plan, indicating technical joints in the pavement. The plan is bordered by a dashed line on the left, representing a boundary or property line. Above the plan, the text 'rampa di risalita per via Martiri D'Ungheria' is written. Below the plan, the text 'rampa di discesa da via Martiri D'Ungheria' is written. The drawing is titled 'PIANTA PIANO PARCHEGGIO ANTE OPERAM scala: 1:100'.

FIORIERE DA MANUTENERE

GIUNTO TECNICO DA RIFARE

GIUNTO TECNICO DA RIFARE

MANTO BITUMINOSO DA RIFARE
ASSENZA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

PLUVIALI DA SOSTITUIRE E CORDOLI DA MANUTENERE

PROSPETTO LATERALE ANTE OPERAM scala 1:100

PROSPETTO ANTERIORE ANTE OPERAM scala: 1:100